

معرفی دستگاه

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ (خطی و فازی) و جریان سه فاز و همچنین فرکانس و توان ظاهری در شبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها :

True RMS - ۱

۲- منوی ساده

۳- دقت اندازه گیری بالا

۴- دارای تغذیه سوئیچینگ

۵- قابلیت محاسبه توان های ظاهری هر فاز و کل سه فاز

۶- دارای ۶ ردیف نمایشگر به منظور نمایش همزمان ولتاژها و جریان های سه فاز

۷- اندازه گیری مقادیر متوسط و ماکریم ولتاژها و جریانها و توانهای ظاهری سه فاز

هشدارها !


۱- حتماً دستگاه باید توسط تکنسین آشنا به برق قدرت نصب شود در غیر اینصورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال بوجود آمدن مشکلات احتمالی ندارد.

۲- تغذیه دستگاه ۲۴۰V~۱۰۰ است بنابراین هرگز آنرا به برق ۳۸۰V وصل نکنید.

۳- جریان های ورودی حتماً باید توسط CT خارجی اعمال شوند در غیر اینصورت دستگاه صدمه می بیند.

۴- خروجی CT مورد استفاده باید ۵A باشد مثلاً ۳۰۰/۵

سیم بندی دستگاه



دیاگرام (۱)

(۱)


جهت نمایش حروف و اعداد در این دستگاه از سمبل های جدول زیر استفاده شده است :

R	b	ئ	d	E	F	گ	H	ئ	ئ	ل	ە
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M

ئ	و	پ	ۋ	ر	س	ت	ۇ	ب	ئ	ي	ئ
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

جدول (۱)

نمای جلوی دستگاه :



۱- صفحه نمایش :

صفحه نمایش می تواند ولتاژها (در سمت راست)، جریان ها (در سمت چپ) و بقیه پارامترهای اندازه گیری شده را نمایش دهد.

توضیح : این نمایشگر در سه محیط کاری عمل می کند :

الف - محیط Run : نمایش کمیت های اندازه گیری شده.

ب - محیط Max : نمایش ماکریم مقادیر اندازه گیری شده.

ج - محیط Set : نمایش و تنظیم پارامترها (ضریب توان CT ...).

منوی دستگاه

الف - محیط Run : این محیط دارای ۶ صفحه است که شامل مقادیر اندازه گیری شده ولتاژها، جریان ها، توان ظاهری، فرکانس، مقادیر متوسط، و ... می باشد.

این ۶ صفحه توسط کلید عرض می شوند چرخش صفحات در این محیط مطابق دیاگرام (۲) نمایش داده است.

ب - محیط Max : این محیط شامل ۳ صفحه است که این صفحات با ۳ صفحه اول محیط Run متناظر می باشد و مقادیر ماکریم اندازه گیری شده در ۳ صفحه اول Run در ۳ صفحه Max ذخیره می شوند. برای ورود به این محیط باید در محیط Run کلید را فشار دهید .. برای پاک کردن مقادیر Max باید کلید

۳ ثانیه نگه دارید برای تعویض صفحات Max از کلید استفاده می شود.

(۳)

(۲)

شرکت مهندسی تیکا

دفترچه راهنمای نمایشگر سه فاز TD-1540




تولید کننده دستگاههای اندازه گیری کمیت های برق، وزن ، دما ، رطوبت وارائه دهنده خدمات در زمینه Indicator ، HMI ، PLC ، اتوماسیون صنعتی، Transmitter

تهران- چهارراه ولیعصر- خیابان رازی- کوچه شیرزاد شرقی- پلاک ۱۴- طبقه سوم
تلفن و فاکس : ۰۲۹۷- ۶۶۷۲۰۱۲۲- ۶۶۷۲۵۹۵۰- ۶۶۷۲۵۹۵۰- ۰۲۹۷

WWW.TIKAENG.COM

خلاصه ای از سه محیط کاری در دستگاه :



مشخصات فنی	
توان مصرفی دستگاه:	تغذیه: سوئیچینگ و ایزوله
2.4 Watt (220Vac) 38mA (220Vac) جریان مصرفی	100 ~ 240V 0 ~ 60 Hz
محدوده ورودی جریان:	محدوده ورودی ولتاژ:
30 mA ~ 5 Aac CT خروجی 0.0 15 Ω مقاومت ورودی %0.5 FS at 30mA ~ 4A دقت اندازه گیری %1 FS at 4 ~ 5A دقت اندازه گیری	30 ~ 500 Vac - 50 ~ 60 Hz 1.2 M Ω مقاومت ورودی %0.5 FS دقت اندازه گیری
نمایشگر و صفحه کلید:	شارابط محیطی:
LED 7 – Seg 3digit – 6Row 5 membrance key	-10 ~ 60c -20 ~ 83c 30 ~ 90% رطوبت
96*96*96 mm	ابعاد دستگاه:

(Δ)

ج - محیط Set : در این محیط تنظیمات دستگاه انجام می شود که شامل تنظیمات ضریب CT (ورودی CT) است . برای ورود به این محیط باید در محیط Run کلید ۳ ثانیه نگه دارید . در محیط Set می توانید توسط و ورودی CT را تنظیم نموده و به منظور ذخیره آن و برگشت Run کلید را ۳ ثانیه نگه دارید .

نکته : فشار دادن کلیدهای و به مدت ۳ ثانیه در محیط Set باعث تغییر ورودی CT با پله های ۱۰ واحدی می شود .

نکته : در تمامی صفحات Run ، Max ، Set ، Run می شود (صفحه ای که در سمت راست رفتن صفحه نمایش به صفحه اول Run می شود) باعث (Default) شدن کلید Set می شود .

ولتاژهای خطی و در سمت چپ جریان های هر فاز نمایش داده می شوند .

